
Matryca do Apple MACBOOK PRO 15 2.16 CORE 2 DUO (not LED, late2006...early2007)



Matryca do laptopa Apple MACBOOK PRO 15 2.16 CORE 2 DUO (not LED, late2006...early2007)

Ocena Nie ma jeszcze oceny
Cena
Ró?nica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzeda?y brutto:

Cena sprzeda?y netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

Zadaj pytanie o produkt

Producent:

Szczegó?y produktu Apple MACBOOK PRO 15 2.16 CORE 2 DUO (not LED, late2006...early2007) .

Cz?s? matryc po wymianie wymaga programowania aby dzia?a?y z danym modelem laptopa. Najpopularniejsze modele trzymamy na magazynie. To czego nie mamy na miejscu w wi?kszo??i organizujemy w 1 do 2 dni. Wi?kszo?? ekranów w laptopach podlega wymianie poniewa? s? uszkodzone mechanicznie (zbite). Niektóre matryce np. z uszkodzonym pod?wietleniem mo?emy postara? si? naprawi?. .

Masz problem z laptopem? - ZAPRASZAMY NA BEZP?ATN? WYCEN?

W ofercie posiadamy zarówno matryce nowe i u?ywane. Je?li oryginalnalna matryca jest niedost?pna dobierzemy zamiennik. Przed wymian? matryc trzeba sprawdzi?: Model, wersj?, wersj? oprogramowania, uk?ad pinów w z??czu matrycy.
ZAPRASZAMY

Recenzje

Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.